




ESTRUTURAS GEOLÓGICAS

- Anticlinal ou antiforme

Falha ou fratura aproximada

Falha ou zona de cisalhamento aproximada

Falha contracional (inversa ou empurrão)

Falha contracional aproximada

Falha indiscriminada

Falha ou fratura
- Falha ou zona de cisalhamento compressional

Falha ou zona de cisalhamento indiscriminada

Falha ou zona de cisalhamento transcorrente dextral
- Falha ou zona de cisalhamento transcorrente sinistral

Falha ou zona de cisalhamento transpressional dextral

Falha ou zona de cisalhamento transpressional sinistral

Falha transcorrente dextral

Falha transcorrente sinistral

Janela estrutural (fenster)

Lineamentos estruturais: traços de superfícies S

Lineamentos obtidos pela geofísica: C-cintilometria; ...

Sinclinal ou sinforme

Sinclinal ou sinforme normal com caimento indicado

Testemunho estrutural (klippe)

Zona de cisalhamento compressional aproximada

Zona de cisalhamento transcorrente

Zona de cisalhamento transcorrente dextral

Zona de cisalhamento transcorrente sinistral

Zona de cisalhamento transpressional

Zona de cisalhamento transpressional dextral

CONVENÇÕES CARTOGRÁFICAS



CAMINHO PERCORRIDO PELA LAMA

UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS

Qa Depósito aluvial	Q2fi Depósitos flúvio-lagunares	Q2d Cordões litorâneos	ENb Grupo Barreiras	Grupo Rio Doce NP3a st Formação São Tomé NP3a t Formação Tumitinga	NP3y1i g Suites Galiléia	NP3y1c ma Suites Mascarenhas	NP3y1Cam Suite Almorés	NP3y3Ama Granitóide Colatina	NP2ds Grupo Dom Silvério	NPps Complexo Paraíba	NP2as Complexo São Sebastião do Soberbo	NP2y1i Granitóide Córrego Pedra Dourada	NP2ma Complexo Mantiqueira	NP2y2i Complexo Acaíca	Supergrupo Minas PP12m PP2m PP1m s p Grupo Sabará Grupo Piracicaba
															Supergrupo Rio das Velhas A34rv A4rm A34m A3b Grupo Maquiné Grupo Nova Lima Complexo Santa Bárbara

DIAGNÓSTICO DO DANO AMBIENTAL DECORRENTE DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM FUNDÃO NA BACIA DO RIO DOCE

ESCALA 1: 800.000		MAPA GEOLÓGICO	
FOLHA ÚNICA	DATA AGOSTO/2017	DEPARTAMENTO DPRA - Departamento de Recursos Ambientais	
EXECUÇÃO	institutos lactec CEHPAR LAC LAME LEME	DESENHO ISABELLA 12/06/17	RESPONSÁVEL TÉCNICO FABIANO SCHEER HAINOSZ Engenheiro Cartógrafo CREA-PR 99359/D
		APROVAÇÃO ISABELLA 12/06/17	