

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA (RFO)
RFO Nº: 011
DADOS DA OBRA
DATA: 18/06/2016
CLIENTE: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ
CONTRATO: 023/2015
LOCAL: AV. MARECHAL CASTELO BRANCO S/N - SANTARÉM/PA
PERÍODO: 12/06/2016 A 18/06/2016
1. INICIAMOS OS SERVIÇOS DE CORTE E DOBRA DE AÇO DAS VIGAS BALDRAMES;

2. CONTINUAMOS OS SERVIÇOS DE CRAVAÇÃO DAS ESTACAS;


Responsável Contratada	Fiscalização	Fiscalização
Assinatura	Assinatura	Assinatura

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA (RFO)
RFO Nº: 011
DADOS DA OBRA
DATA: 18/06/2016
CLIENTE: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ
CONTRATO: 023/2015
LOCAL: AV. MARECHAL CASTELO BRANCO S/N - SANTARÉM/PA
PERÍODO: 12/06/2016 A 18/06/2016
3. CONTINUAMOS COM OS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO E ARRASAMENTO DAS CABEÇAS DAS ESTACAS;

4. EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DAS ESTACAS DE CONCRETO COM MEDIDAS ACIMA DOS 2 M;


Responsável Contratada	Fiscalização	Fiscalização
Assinatura	Assinatura	Assinatura

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA (RFO)
RFO Nº: 011
DADOS DA OBRA
DATA: 18/06/2016
CLIENTE: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ
CONTRATO: 023/2015
LOCAL: AV. MARECHAL CASTELO BRANCO S/N - SANTARÉM/PA
PERÍODO: 12/06/2016 A 18/06/2016
5. LIMPEZA DO CANTEIRO DE OBRAS COM ROÇAGEM, RETIRADA DE MADEIRA E ORGANIZAÇÃO DOS PEDAÇOS DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO;

6.

--	--	--

Responsável Contratada	Fiscalização	Fiscalização
Assinatura	Assinatura	Assinatura