



MEMORIAL DESCRITIVO

TOPOGRAFIA

CONTRATANTE: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO RN.

**Natal - RN
Dezembro de 2011**

MEMORIAL DESCRITIVO

PROPRIETÁRIO: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO RN.

LOCALIDADE: RUA RAIMUNDO CHAVES, SN, CANDELÁRIA.

MUNICÍPIO: NATAL/RN.

ÁREA: 5.746,67m² **PERÍMETRO:** 312,06m

ÁREA DO IMÓVEL (ESCRITURA): 5.696,21m²

LIMITES E CONFRONTANTES

NORTE: RUA FRANCISCO MAIA SOBRINHO.

SUL: RUA RAIMUNDO CHAVES.

LESTE: RUA JOAQUIM CORREIA.

OESTE: RUA ANIBAL CORREIA.

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO

Partindo do ponto 01 descrito pelas coordenadas UTM, E: 254125,198 N: 9355117,289, com azimute 185°13'.69", e distância 59,70m chega-se ao ponto 02 confrontando-se este caminamento com a Rua Raimundo Chaves. Segue-se com as coordenadas UTM, E: 254070,627 N: 9355141,474, com azimute 175°15'48" e distância de 95,15m chega-se ao ponto 03 confrontando-se este caminamento com propriedades particulares. Segue-se com coordenadas UTM, E: 254106,108 N: 9355227,585 com azimute 185°13'39", e distância 59,47m chega-se ao ponto 04 confrontando-se este caminamento com a Rua Francisco Maia Sobrinho, daí segue-se coordenadas UTM, E: 254160,205 N: 9355207,896, com azimute 85°13'58" e distância de 97,74m chega-se ao ponto 01 confrontando-se este caminamento com a Rua Joaquim Corrêa, ponto inicial da descrição do perímetro.

SOBRE A EXECUÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO

- **MÉTODO USADO:** Levantamento Topográfico Planialtimétrico com curvas de níveis de 0,50mx0,50m;

- **EQUIPAMENTOS UTILIZADOS:** ESTAÇÃO TOTAL E GPS GEODÉSICO (L1/L2);

- **Postes/Rede elétrica e telefonia a oeste, junto a Avenida Jaguarari;**

- Não foi verificada a existência de água potável no perímetro do imóvel, nem mesmo esgoto. Foram verificadas galerias de águas pluviais na Rua Raimundo Chaves, duas Quadras antes do Prédio da SEMURB, onde será a nova sede da Procuradoria da República no RN, no cruzamento com a Rua São José e com a Rua Mandacaru. Foram verificados também hidrantes de incêndio: um na calçada do prédio da SEMURB na Rua Raimundo Chaves (Figura 1.1 e 1.2), e três no prédio da atual sede da Secretaria Municipal de Urbanismo (Figura 1.3), sendo um em cada andar. Já com relação a rede elétrica, verificou-se a mesma em todo o perímetro que compõe o terreno e a quadra em que se insere. Quanto a bocas de lobo verificou-se a sua existência, bem como a de galerias de água pluvial a partir do cruzamento das Ruas Cel. Joaquim Correia e a Rua Rodolfo Garcia e com a Dr. Paulo Pinto de Abreu (Figura 1.4 e 1.5);
- Quanto às outras infra-estruturas não foram detectadas no local.

ANEXO I

(IMAGENS – FIGURA 1.1 A 1.5)




Figura 1.1



Figura 1.2



Figura 1.3



Figura 1.4



Figura 1.5

ANEXO II

(MAPA DE LOCALIZAÇÃO/SITUAÇÃO)

