



ESTADO DE RORAIMA  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR  
CENTRO DE INVESTIGAÇÃO E PREVENÇÃO DE INCÊNDIO  
SEÇÃO DE VISTÓRIAS E PARECERES

Prevenção, salva vidas e patrimônios

**AUTO DE VISTORIA Nº 0797/CIPI/2015**

Regularização do Sistema de Prevenção Contra Incêndio e Emergência  
Lei Complementar nº 082, de 17/12/2004  
Normas Técnicas do CBMRR

Visto,

KEISSYANNA COELHO BARBOSA NUNES - TC QOCBM  
Diretora de Prevenção e Serviços Técnicos do CBMRR

Emissão	Processo Técnico	C.A.P	Área Vistoriada (m²)
08/07/2015	0819042015	113/15	671,60
Razão Social		Nome de Fantasia	CNPJ/CPF
AUTOPOSTO ABEL GALINHA LTDA		POSTO ABEL GALINHA 1	00.376.437/0001-24
Endereço			
AV VILLE ROY, 3942, APARECIDA, BOA VISTA - RR			
Solicitante		Telefone para contato	e-mail
BIANCA THOMÉ AVELINO MESQUITA		(95) 3623-0808	--
CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO			
Grupo	Ocupação	Divisão	Descrição
G	SERVIÇO AUTOMOTIVO	G-3	POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL
Carga Incêndio	Risco	ART de Manutenção	Engenheiro Civil
300 MJ/m²	BAIXO		CREA
Sistemas de prevenção contra incêndio e emergência existentes na edificação			
Saída de emergência; Sinalização de emergência; Sistema móvel de proteção contra incêndio (extintores).			
Validade	Nulidade do AVCB		
07/07/2016	Quaisquer alterações nas instalações, dos materiais e equipamentos exigidos, contrariando o caput do Art. 3º do CEPCIE, concernentes aos sistemas de proteção contra incêndio e emergência acima especificados, ou ainda, que os equipamentos de prevenção/proteção estiverem vencidos.		
MANIPULAÇÃO, ARMAZENAMENTO, COMÉRCIO E UTILIZAÇÃO DE GLP			
Classe	Vasilhame	Quantidade	Kg
--	() P 13 (--) P 45 (--) P 90	--	--
Legislação			
NT Nº 028/CBMRR/05 CIRCULAR Nº 002/DPST/10			

EVENTO TEMPORÁRIO EM EDIFICAÇÃO PERMANENTE			
Nome do Evento	Data do Evento	Público	Responsável/Organizador
--	--	--	--

Responsável Técnico (RT)	ART	Emissão	...Validade
--	--	--	--

Informações Complementares

1. O proprietário deverá solicitar nova vistoria **30 (trinta) dias antes** do vencimento do presente AVCB.
2. Este AVCB deverá ser afixado em local visível, sendo passível de notificação a inobservância deste item.
3. As saídas de emergência deverão ser mantidas desobstruídas e sinalizadas.
4. Este Auto de Vistoria atende exclusivamente as medidas mínimas de proteção contra incêndio e pânico na referida edificação, não excluindo a obrigatoriedade das documentações dos demais órgãos fiscalizadores.
5. Este AVCB não autoriza a comercialização e/ou armazenamento de quaisquer tipos de fogos de artifícios.
6. A renovação deste AVCB, só se dará mediante apresentação, aprovação e execução do Projeto de Combate de Combate a Incêndio.



TABELIONATO DEUSDETE COELHO  
1º OFÍCIO  
Av. Ville Roy, 3623 - Centro  
Telefone: (95) 3224-3327

AUTENTICAÇÃO-Conforme atribuições legais previstas no Art. 7ºV, da Lei Federal 8.935/94, Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado neste Tabelionato.

07 DEZ 2015

Boa Vista-RR

☐ Deusdete Coelho Filho - TABELIÃO  
☐ Maria de Jesus S. Rocha - Tab. Substituta  
☐ Rita de Cassia Mello Coelho - Tab. Substituta  
☐ Aúrea Virginia Mello Coelho - Tab. Substituta

BENJAMIN DIAS DE SOUZA CRUZ JÚNIOR - CAP QOCBM  
Subdiretor de hidrantes/Cmte do CIPI/DPST

DELMAN COLLAÇO VERAS NETO - 1º SGT QPCBM  
Vistoriador do CBMRR

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE RORAIMA, DESDE 1975 SALVANDO VIDAS!  
Av. Venezuela, 1271 - Pricumã, Boa Vista-RR - CEP 69309-690